

# INSTALAČNÍ NÁVOD

## OBD MODUL PRO ODBLOKOVÁNÍ OBRAZU

Obj.číslo: 2 22 526

Určené pro automobily:

**AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN**

s OEM navigační jednotkou MIB1 / MIB2 / MIB3

### Obsah balení:

Napište na návod SW-verzi a HW-verzi řídicí jednotky a uchovejte to pro případné použití.

HW \_\_\_\_\_

SW \_\_\_\_\_



### Právní informace

Podle zákona, je sledování obrazu za jízdy zakázáno. Řidič to může zmást. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za materiální škody nebo zranění v důsledku, přímo nebo nepřímo, provozováním tohoto produktu. Tento výrobek by měl být používán pouze v zaparkovaném vozidle, nebo k zobrazení pro spolujezdce.

Z důvodu trvalého vývoje a aktualizací výrobků a zařízení dochází k odpovídajícím změnám v instalačních manuálech.

Abychom byli schopni dodat správné informace a podporu pro zařízení které máte ve svých rukou, doplňte prosím každý Váš dotaz o tyto informace: přesné označení zařízení, datum zakoupení, příp. SW verze zařízení, typ vozu a stáří vozu.

## Zkontrolujte kompatibilitu vozidla a příslušenství

### Požadavky

Vozidlo Audi, Seat, Škoda, Volkswagen  
Navigace MIB1, MIB2, MIB3, MMI Navigation Plus s MMI dotykovým ovládáním

Omezení: OBD kódovací modul lze použít pouze v jednom vozidle (po použití nebo jeho použití  
Licence v jiných vozidlech je blokováno)

### Instalace

1. Najděte port OBD a sejmete kryt
2. Zapněte zapalování (poloha 2, nestartujte motor)
3. Počkejte, dokud se hlavní jednotka nespustí
4. Zapojte kodér do portu OBD
5. Nechte kodér asi 30 sekund v portu OBD
6. Odstraňte kodér z portu OBD

Pro zrušení funkce kódování opakujte kroky 1.-6.

Po prvním použití na vozidle je kodér přizpůsoben tomuto vozidlu a může být používán neomezeně času ke kódování nebo zpětnému kódování na tomto vozidle.

### Informace zobrazované LED diodou:

Barva LED	Stav	Popis
Modrá	Bliká	Kódovací proces probíhá
Zelená	Svítil	Kódovací proces byl úspěšně dokončen
Rudá	Svítil	Odstranění kódování bylo úspěšně dokončeno
	Bliká	Proces kódování se nezdařil / porušení licence
Zelená+rudá	Svítil	Chyba CAN komunikace - Přerušení diagnostické relace